

카본자전거수리 전문회사 씨티티(CTT)가 탑 튜브 파손을 수리 하였습니다.

헤드,탑,다운,잇튜브,B/B

2018. 6. 7. 18:32

<https://blog.naver.com/icttech/221293782386>

탑 튜브 파손으로 인해 저희 CTT로 접수가 되었습니다

탑 튜브 파손과 크랙이 발생하였으며 CTT만의 노하우로 깔끔하게 수리 완료 하였습니다

저희 CTT에서는 아무런 문제 없이 깔끔하고 튼튼하게 수리를하여 고객님에게 전달을 해드렸습니다.

그럼 수리전 사진을 보도록 하겠습니다.





수리 전 사진입니다. 사진을 보시면 탑 튜브 파손과 크랙이 발생하였습니다.

그럼 수리완료 된 사진을 한번 보도록 하겠습니다.







수리완료 사진입니다

기존 색상과 일체감 있게 도색까지 완벽하게 완료 하였습니다. 정말 흠잡을 데 없이 깔끔하고 완벽합니다!

항상 최선을 다하는 CTT가 되겠습니다.

이상 탐튜브 파손 포스팅을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

카본 수리,도색,제작 등 문의사항이 있으시면 언제든지 부담없이 연락 바랍니다.

주소 : 경남 창원시 의창구 차상로 172-11 (주)씨티티

전화번호 : 055-715-9611
010-5520-9611

카톡 아이디 : ds5apojm

씨티티

경상남도 창원시 의창구 팔룡동

크게보기 | 길찾기

